

SOSTITUZIONE DEL TURBO codice :
Mitsubishi cod. 49173-07500.....7501/7506/7507/7508

Codice Turbo JRONE 8M02-200-527 Codice coreassy 1000-050-127

BOLLETTINO TECNICO

Tutti i motori PSA 1.6 HDI richiedono un montaggio e istruzioni speciali del Turbocompressore, al fine di evitare qualsiasi possibile cattivo funzionamento anche del Turbo o coreassy nuovo. Per questo motivo quando viene venduto questo codice di Turbo o coreassy per questa specifica applicazione, alleghiamo questo bollettino tecnico con tutti i passi e modifiche necessarie per un corretto montaggio. Il kit codice OILKIT49173 (vedi foto), offre parte dei ricambi necessari alla sostituzione del turbo per prevenirne la rottura, tuttavia non può garantirne il rendimento ottimale del turbo, in quanto lo stesso dipende principalmente dallo stato del motore.

COMPONENTI DEL KIT codice OILKIT49173

Rondelle rame tappo	quantità 4
Raccordo a vite corto	quantità 1
Raccordo a vite motore lungo	quantità 1
Tubo entrata olio.....	quantità 1
Raccordo di ritorno	quantità 1
Tubo in gomma di ritorno	quantità 1
Filtro pompa olio (pescante olio)	quantità 1
Gommino	quantità 1
LUBRIWASH Prodotto chimico lavaggio carter olio	quantità 1

NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI GARANZIA PER QUESTO CODICE DI TURBO, SE IL CLIENTE NON AVRA' ACQUISTATO O MONTATO IL SUDDETTO KIT.

